

鳥沼公園の定点撮影（林冠） 随時更新

博物館活動

投稿者：：

Posted on：2023-10-14 8:30:00



2015年から鳥沼公園の環境調査の一環として定点撮影を行っています。このページでは撮影地点14か所のうち林冠2地点の写真を掲載します。 別途行っている地下水位調査の結果も掲載します。【最終調査日：2023年10月14日】

[2023年10月14日の地下水位]

B1地点：30cm C1地点：26cm E1地点：21cm

（前回比 プラス時、水位が上昇）

B1地点：±0cm C1地点：-2cm E1地点：-1cm




[2023年9月30日の地下水位]

B1地点：30cm C1地点：24cm E1地点：20cm

（前回比 プラス時、水位が上昇）

B1地点：-1cm C1地点：±0cm E1地点：+2cm



[2023年8月25日の地下水位]

B1地点：29cm C1地点：24cm E1地点：22cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点：±0cm C1地点：-10cm E1地点：-5cm



[2023年6月10日の地下水位]

B1地点：29cm C1地点：14cm E1地点：17cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点：-7cm C1地点：-2cm E1地点：-7cm



[2023年5月8日の地下水位]

B1地点：22cm C1地点：12cm E1地点：10cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点：-3cm C1地点：-2cm E1地点：-5cm




[2023年4月3日の地下水位]

B1地点：19cm C1地点：10cm E1地点：5cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点：-2cm C1地点：-2cm E1地点：(+ 16cm)



[2023年3月12日の地下水位]

B1地点：17cm C1地点：8cm E1地点 (計測できず)

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点：+12cm C1地点：+15cm E1地点：-cm



[2023年2月17日の地下水位]

B1地点：29cm C1地点：23cm E1地点：21cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点：-8cm C1地点：-7cm E1地点：-10cm



[2022年12月29日の地下水位]

B1地点：21cm C1地点：16cm E1地点：11cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点：+4cm C1地点：+6cm E1地点：+11cm




[2022年11月7日の地下水位]

B1地点：25cm C1地点：22cm E1地点：22cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点：-10cm C1地点：-5cm E1地点：-4cm



[2022年10月5日の地下水位]

B1地点：15cm C1地点：17cm E1地点：18cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点： + 15cm C1地点： + 10cm E1地点： + 3cm

[2022年9月13日の地下水位]

B1地点：30cm C1地点：27cm E1地点：21cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点： - 4cm C1地点： + 1cm E1地点： + 4cm



[2022年8月24日の地下水位]

B1地点：26cm C1地点：28cm E1地点：25cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)


B1地点： + 3 cm C1地点： - 3 cm E1地点： - 1 cm

[2022年8月4日の地下水位]

B1地点：29cm C1地点：25cm E1地点：24cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点： - 1 cm C1地点： + 2 cm E1地点： + 2 cm



[2022年7月7日の地下水位]

B1地点：28cm C1地点：27cm E1地点：26cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点：+ 2cm C1地点：0cm E1地点：- 1cm




[2022年6月5日の地下水位]

B1地点：30cm C1地点：27cm E1地点：25cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点：- 1 cm C1地点：+ 1 cm E1地点：- 2 cm



[2022年5月16日の地下水位]

B1地点：29cm C1地点：28cm E1地点：23cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点：- 2 cm C1地点：- 5 cm E1地点：- 2 cm



[2022年4月25日の地下水位]

B1地点：27cm C1地点：23cm E1地点：21cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点：－ 2 cm C1地点：－ 2 cm E1地点：－ 1 cm



[2022年4月15日の地下水位]

B1地点：25cm C1地点：21cm E1地点：20cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点：＋ 2 cm C1地点：＋ 0 cm E1地点：－ 1 cm



[2022年 3月23日の地下水位]

B1地点：27cm C1地点：21cm E1地点：19cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点： + 2 cm C1地点： + 4 cm E1地点： + 8 cm



[2022年 2月18日の地下水位]


B1地点：29cm C1地点：25cm E1地点：27cm

(前回比 プラス時、水位が上昇)

B1地点： + 1cm C1地点： + 2cm E1地点： + 0cm

【2021年以前】

過去の写真は一部のみ掲載しています（編集が済み次第掲載）。



[2020年11月 9 日の地下水位]

B1地点：25cm C1地点：20cm E1地点：16cm



[2020年4月30日の地下水位]
 B1地点：8cm C1地点：5cm E1地点：7cm



[2020年1月28日の地下水位]
 B1地点：計測できず； C1地点：15cm E1地点：15cm



[2019年7月9日の地下水位]
 B1地点：26cm C1地点：32cm E1地点：35cm